Câmara Municipal de Japaraíba

Rua Nossa Senhora do Rosário, 26 - Centro- CEP: 35580-000
e-mail: cac@japaraiba.cam.mg.gov.br
Telefax: (37) 3354-1174 - Japaraíba - Estado de Minas Gerais

APROVADO POR UNANIMIDADE
Sala das Sessões em 15/10/18
Presidente da Câmara Municipal de Japaraíba-MG

REQUERIMENTO Nº 025/2018

O Vereador infra assinado, na forma regimental, requer, consultado o Plenário, seja enviado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o presente Requerimento, que solicita ao mesmo que envie a esta Casa informações a respeito da possibilidade de se realizar uma visita técnica na Escola Municipal São Simão, através de profissional de engenharia, para averiguação de problemas físicos na estrutura e em equipamentos do prédio da referida Escola Municipal.

JUSTIFICATIVA

Apresento o presente Requerimento, em atendimento ao pedido das auxiliares de serviços gerais lotadas na escola Municipal São Simão, que solicitaram a visita deste vereador para apresentação de vários problemas físicos na estrutura do prédio e em equipamentos.

Conforme abaixo descrito, foram vários os problemas notados por este Vereador, sendo que vários deles podem ser considerados de urgência, outros nem tanto, podendo se agravar com o tempo, e ainda outros problemas que atrapalham o bom andamento dos serviços e até mesmo o desempenho dos alunos em sala de aula.

Segue abaixo os problemas relatados pelas servidoras e vistoriados por este Vereador:

1. Torneira da pia da cozinha estragada;
2. Infiltração de água na laje da cozinha;
3. Ralinho do escoamento externo de água em volta da quadra entupido;
4. Cano de passagem da água do escoamento localizado na rampa de passagem do prédio para a quadra, menor e incompatível com o volume de água quando chove;

5. Caixa d'água que abastece o bebedouro do 2° pavimento;
   - Com a tampa quebrada e faltando pedaços;
   - Com sujeira interna necessitando urgente de limpeza;
   - Não possui base, estando apoiada diretamente no chão;
   - Vazamento de água e umidade intensa no ambiente;
6. Infiltração de água na parede e no piso do banheiro do 2º pavimento, podendo ser observado do 1º pavimento.
7. Teto sem reboco, com buraco nos tijolos da laje da sala 1 do 1º pavimento, onde pardais entram pela janela, constroem ninhos, atrapalhando o andamento das aulas.
8. Bebedouro do 1° pavimento não resfria a água.

Diante de tais observações, é possível notar que os itens 2 e 6 são relevantes, já os itens 1, 3, 4 e 7, são de urgência, pois atrapalham o bom andamento dos serviços tanto de limpeza quanto de aplicação das aulas.

Os itens 5 e 8 são considerados de urgência urgentíssima, pois a água que fica armazenada na caixa é a água que abastece o bebedouro do 2° pavimento que os alunos bebem, e ela apresenta sujeiras decantadas e algum material no fundo da caixa, necessitando emergencialmente de limpeza. O bebedouro do 1° pavimento não resfria a água, e no calor os alunos bebem água quente.

Certifico-me do apoio dos nobres colegas vereadores, e o breve encaminhamento do presente.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2018.

Joaquim Nazareno Alves
Vereador