REQUERIMENTO	**N.º**	**66/09**	**ANO**	**2009**
Protocolo n.º 056321	Data	06/03/2009	Horas	14h17min
Autor(es): Vereadores Milton Polon, Rodrigo Castilho Soares, Claudinei Millan Pessoa e Juliano Brito Bertolini.				
Assunto: Requerem Moção de Apoio.				

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

REQUEREMOS de acordo com o Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, **MOÇÃO DE APOIO** às sugestões apresentadas por moradores dos Jardins das Palmeiras, América e Europa relacionadas a medidas de prevenção contra enchentes que atingem aqueles bairros, quais sejam:

- Desviar as águas oriundas dos morros pelas ruas Venezuela e Brasil, desde a praça do Lions Clube, com a colocação de tubos e bocas-de-lobo, desaguando em galeria apropriada no final do Jardim Europa;
- Colocação de tubulação eficiente na área de conservação ambiental (praça), e nas duas vielas existentes no bairro, haja vista que as que existem não comportam o acúmulo de águas, que se transformam em verdadeiras bacias nas ruas, e quando escoam pelas vielas já adentraram as casas; e
- Fazer galeria adequada desde o final da praça do Jardim Europa, passando pela área próxima à antena da Rádio Regional, onde se formam verdadeiras lagoas, que permanecem por muitos dias após as chuvas, transformando em criadouro do mosquito da dengue e outras doenças.

Justificativa

A situação desses bairros ficou insuportável devido ao acúmulo de águas oriundas de chuvas que vêm ocorrendo ultimamente na baixada das Alamedas Bélgica, Alemanha, Portugal e Espanha no Jardim Europa e Ruas

Argentina e Bolívia do Jardim América, formando-se enormes represas de águas com tempo demorado para o escoamento.

Muitas famílias tiveram suas casas alagadas com perdas de móveis, queda de muro, rachaduras em paredes, terras em piscinas e riscos de desabamento de paredes. Tudo isto, podendo trazer conseqüências à saúde e a integridade física dos moradores.

O acúmulo de terra trazida pelas águas que descem das partes altas, bem como de pedras que se soltam do asfalto esburacado acabam entupindo os únicos bueiros deficientes da mencionada baixada, dificultando o escoamento das águas e até mesmo a livre circulação de veículos e pedestres. Além do medo e problemas psicológicos nas crianças, que se assombram ao ver uma nuvem no céu, algumas famílias já se mudaram e outras, caso não sejam tomadas providências urgentes, também já estão pensando em deixar o bairro.

Há uma tubulação deficiente por falta de planejamento adequado quando lotearem o bairro; falta de bocas-de-lobo e desvio em ruas paralelas das águas oriundas dos morros, levando diretamente para galeria adequada no final da baixada do Jardim Europa; falta de galeria adequada no final da baixada do Jardim Europa, o que causa formação de represa e deficiência no escoamento das águas, permanecendo por muitos dias; e a falta de manutenção e limpeza dos bueiros pela Prefeitura, principalmente, onde não há residência.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".
Dracena, 09 de março de 2009.

Vereadores:

Milton Polon - PPS Rodrigo Castilho Soares – DEM

Claudinei Millan Pessoa – PSB Juliano Brito Bertolini - PTC