Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 393, DE 2017.
(Autor: Damasceno Júnior/PSDC)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Damasceno Junior/PSDC nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, solicitando providências urgentes com relação à instalação de redutores de velocidade na Avenida Piquiri, próximo ao entroncamento da Rua Goiás com a Rua José Bonifácio.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 25 de abril de 2017.


Damasceno Junior
Vereador/PSDC


Justificação

Mediante visita ao local, nota-se a necessidade da instalação de redutores de velocidade, pois os veículos ao transitarem pela via desenvolvem velocidade incompatíveis com a permitida naquele perímetro, e em razão do entroncamento há muitos acidentes que acabam destruindo com a vida de muitas pessoas.

Ressalte-se que a indicação tem por escopo a segurança dos pedestres e motoristas, faz-se necessário providências em relação aos fatos.

Assim sendo, desejo contar com atenção da sua equipe, para sanarmos este problema.


Rua Goiás
Rua Rosa N
Rua Pará
Rua Rosa Norma Vessaro
Avenida Piquiri
Rua Goiás
Rua José Bonifácio
Rua Amazonas
Allmayer
Supermercado
Avenida Barão do Rio Bra
Avenida Barão do Ri
Avenida Barão do Rio Branco
Avenida Barão do Rio Branco





Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná
Fone |45| 3321-8800 - Fax |45| 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br