Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 445/2023/Gabinete do Prefeito

Andradas, 23 de maio de 2023.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 276/2023/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 83/2023**, formulado pelo Vereador ***Vinício Teixeira,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 6.990/2023**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Paulo Cesar Moreira
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000
Endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Protocolo n° 6990/2023

Exma. Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Venho através deste, em atenção ao protocolo em questão, e em resposta ao requerimento de nº 83/2023 da Nobre Vereadora Rozilda de Campos Conti, informar o recapeamento realizado na Rua Cel. Eduardo Amaral, onde foi realizado duas obras de melhorias, a primeira para solucionar o problema dos buracos, e a segunda para refazer o serviço que não atendeu as expectativas.

a) Por qual motivo a massa asfáltica aplicada na via estragou e precisou ser refeita tão rapidamente?
Acredita-se que foi devido a utilização do restante de emulsão asfáltica, que estava em depósito a 7 meses.

b) Houve algum tipo de contaminação no material utilizado na aplicação da massa asfáltica?
No ano de 2023 foram aplicadas 450 toneladas de CBUQ e não tivemos nenhum tipo de problema, somente com o restante da emulsão asfáltica, conforme informado na resposta A.

c) De quem é a responsabilidade pelo serviço que não atendeu as expectativas da população na referida rua?
As ordens de serviços para operação tapa buracos no município são expedidas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte Interno.

d) O município precisará arcar com as despesas advindas do serviço refeito, ou empresa contratada deverá custear as novas despesas?
O serviço foi realizado com mão de obra própria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000
Endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Marilu de Cássia Gonçalves Delavia
Gerente da Divisão de Administração e Controle Geral
Matrícula - 4549

p/

Messias Tadeu Pan Feriado

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos, Infraestrutura e Transporte Interno

Andradas, 22 de maio de 2.023.