CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Indicação n.º 3497 / 2021.

EMENTA: Solicita a troca de reator e lâmpada na Rua José da Silva, próximo ao nº 32, no bairro Bom Pastor, nesta cidade.

Indico, após ouvido o Douto Plenário, o envio de ofício ao Chefe do Executivo Municipal, no sentido de que o mesmo determine ao Setor Competente da Municipalidade, **a troca de reator e lâmpada na Rua José da Silva, próximo ao nº 32, no bairro Bom Pastor, nesta cidade.**

Barra Mansa, 01 de julho de 2021.

Daniel Volpe Maciel
Vereador-Progressistas

Justificativa: Senhor Presidente, Senhoras Vereadora e Senhores Vereadores;

A escassez de iluminação pública está colocando em risco a segurança dos moradores, por se tratar de uma rua sem saída o que ocasiona mais insegurança aos moradores. Para minimizar o sentimento de insegurança, necessário se faz que o competente setor da Prefeitura, realize a troca urgente do reator e da lâmpada queimada.