SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES.

ENCAMINHAR AO
EXECUTIVO MUNICIPAL
08.ª SESSÃO
DATA 22/03/22
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº 1021

INDICO a **Exma. Senhora Prefeita RAQUEL AUXILIADORA CHINI,** para que junto a secretaria competente, solicite **a manutenção do bueiro localizado no cruzamento das ruas Campinas/ Rua Roberto Shoji pelo bairro do Boqueirão.** Conforme fotos em anexo, pode-se constatar, **que os bloquetes estão em desnível com a tampa do bueiro e um enorme buraco está se formando ao redor, colocando em risco a segurança dos condutores que por ali trafegam, principalmente motoqueiros q ao passarem sobre o referido buraco, perdem o equilíbrio e se acidentam.**

Foto em Anexo.



Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 22 de março de 2022.

MARCOS ROGERIO CAMARA
Vereador – MDB