INDICAÇÃO Nº 875/2024

Indica ao Prefeito Municipal a readequação estrutural da lombada instalada na Rua Adoniran Barbosa, na altura do nº 840, que apresenta falta de espaçamento lateral para ajudar a escoar facilmente o acúmulo de água e de resíduos.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente a readequação estrutural da lombada instalada na Rua Adoniran Barbosa, na altura do nº 840, que apresenta falta de espaçamento lateral para ajudar a escoar facilmente o acúmulo de água e de resíduos.

J U S T I F I C A T I V A

A falta de espaçamento lateral adequado na lombada impede o escoamento eficiente da água da chuva. Isso resulta em acúmulo de água na via, criando poças que dificultam a passagem de pedestres e veículos, além de aumentar o risco de acidentes. Ademais, o acúmulo constante de água pode causar deterioração precoce do asfalto ou do pavimento da rua. Isso resulta em buracos e desníveis que, além de prejudicarem a fluidez do tráfego, podem exigir reparos frequentes, gerando custos adicionais para o Município.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2024.

Adnan El Sayed
Vereador

Assinado por 1 pessoa: ADNAN EL SAYED
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/BFBC-D3B8-1FBC-7C7B e informe o código BFBC-D3B8-1FBC-7C7B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BFBC-D3B8-1FBC-7C7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADNAN EL SAYED (CPF 047.XXX.XXX-02) em 19/08/2024 09:33:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/BFBC-D3B8-1FBC-7C7B