PEDIDO DE INFORMAÇÕES N.º 20/2025

"Solicita informações sobre manutenção da UBS Jardim Araújo Teixeira."

Nos termos do art. 185 e parágrafos do Regimento Interno desta Casa, solicito o encaminhamento deste Pedido de Informação ao senhor Prefeito Municipal, com o objetivo de obter esclarecimentos detalhados sobre a manutenção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Araújo Teixeira.

Considerando a relevância desse equipamento público para o atendimento à população local e a necessidade de garantir condições adequadas para os profissionais de saúde e usuários, solicitamos as seguintes informações:

1. Qual o cronograma para o conserto do telhado da UBS, considerando que, atualmente, está chovendo dentro da sala dos Agentes Comunitários de Saúde, comprometendo as atividades e o bem-estar dos profissionais?
2. Quais providências estão sendo tomadas quanto à cratera existente nos fundos do posto de saúde, decorrente de erosão do solo, que representa risco para a estrutura da unidade e para a segurança de trabalhadores e pacientes?
3. Qual a situação da linha telefônica da farmácia da UBS, que, apesar de múltiplas solicitações de conserto, continua inoperante, dificultando a comunicação e o atendimento aos usuários?
4. Quais são as medidas adotadas para garantir o abastecimento de materiais essenciais para curativos e limpeza do posto, tendo em vista a recorrente falta desses insumos, o que compromete a qualidade dos serviços prestados?

Diante do exposto, requeremos informações precisas sobre as medidas que estão sendo adotadas para solucionar essas questões, bem como os prazos estimados para a regularização das referidas demandas.

Câmara Municipal da Estância de Socorro, 27 de fevereiro de 2025

José Adriano de Souza
Vereador – União Brasil

Marcelo Golo Cecilia
Vereador – Republicanos

Patrícia Toledo da Silva Pinto
Vereadora – MDB

Marcos Roberto de Oliveira Preto
Vereador – MDB

Tiago Minozzi de Faria
Vereador – Republicanos

JUSTIFICATIVA:

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Araújo Teixeira desempenha um papel fundamental na prestação de serviços de saúde à população, sendo essencial garantir condições adequadas de funcionamento e infraestrutura. No entanto, tem sido constatadas diversas deficiências na manutenção da unidade, impactando diretamente a qualidade dos serviços oferecidos e colocando em risco a segurança de servidores e usuários.

As frequentes infiltrações no telhado têm resultado em vazamentos dentro das instalações, prejudicando as condições de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e comprometendo a execução de suas atividades. A existência de uma cratera nos fundos do posto, causada por erosão do solo, representa uma ameaça estrutural que pode comprometer a segurança do prédio e das pessoas que frequentam o local.

Além disso, a inoperância da linha telefônica da farmácia da UBS é um obstáculo significativo para o atendimento eficiente aos pacientes, dificultando a comunicação e a continuidade dos serviços. A falta de materiais essenciais para curativos e limpeza agrava ainda mais a situação, podendo comprometer a higiene do ambiente e a qualidade do atendimento prestado.

Diante desses fatos, torna-se imprescindível obter informações sobre as providências que estão sendo tomadas para solucionar tais problemas, bem como os prazos estimados para a devida regularização.