Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.
Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147
E-mail: camaratb@uol.com.br

LIDO NO EXPEDIENTE
ENCAMINHE-SE

Sala das Sessões, 14/04/2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

INDICAÇÃO Nº 411/25

Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas "INDICAM À SENHORA PREFEITA, ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE, PARA EXCUTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS NO CMEI HENRIQUETA LISBOA, NO BAIRRO JARDIM ALEGRE: CONSERTO NA PORTA DE VIDRO DAS TURMAS, 2B, 3B e 3E, POIS NÃO FECHAM; COLOCAÇÃO DE TOLDOS NAS SALAS DE AULA E NAS PASSARELAS DE ACESSO; TROCA OU CONSERTO DOS VENTILADORES; ADEQUAÇAO DO BANHEIRO (COLOCAÇÃO DE PIA NA SALA DE DOIS ANOS); COLOCAÇÃO DE MAIS UM VENTILADOR EM TODAS AS SALAS; COLOCAÇÃO DE UMA PIA COMPLETA NO LACTÁRIO; CONSERTO DO TELHADO; MANUTENÇÃO GERAL NAS PAREDES DO REFEITÓRIO; ADEQUAÇÃO NO MÁRMORE NO BANHEIRO DO PISO INFERIOR; PLANTAR ÁRVORES NO PARQUINHO; ABERTURA DE PORTA PARA ACESSO INTERNO NO DEPÓSITO; FAZER ESCADA PARA ACESSO AO PISO SUPERIOR LADO EXTERNO; CONSERTO NA CÚPULA QUE ESTÁ COM GOTEIRAS; INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA NO PISO SUPERIOR; COLOCAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CMEI; TROCA DE ESPELHO NA SALA DE LACTENTES; INSTALAÇÃO DE TOMADA NA TURMA 3E; TROCA DE LÂMPADAS NO BANHEIRO DO PISO INFERIOR."

J U S T I F I C A T I V A

As melhorias estruturais e de infraestrutura listadas para o CMEI são de extrema importância para garantir um ambiente seguro, funcional e adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais e de cuidado infantil. A manutenção nas portas de vidro das turmas 2B, 3B e 3E se faz necessária, visto que não estão fechando corretamente, comprometendo a

segurança e o conforto dos alunos. A colocação de toldos nas salas e passarelas visa proteger crianças e profissionais das intempéries, promovendo melhor mobilidade entre os espaços. A adequação dos banheiros, com a instalação de pias e melhorias em mármores, atende à necessidade de higiene e acessibilidade. A troca ou conserto dos ventiladores, bem como a colocação de novos em todas as salas, é essencial para garantir conforto térmico. Além disso, a instalação de uma pia no lactário e a manutenção do telhado e das paredes do refeitório são medidas urgentes para preservar a estrutura do prédio e evitar infiltrações. Outros itens, como a instalação de um bebedouro no piso superior, o plantio de árvores no parquinho, abertura de porta no depósito, construção de escada externa, troca de espelho, colocação de placa de identificação e substituição de lâmpadas e tomadas, são ações que visam não apenas melhorias físicas, mas também a funcionalidade, segurança, bem-estar e identidade institucional da unidade escolar. Portanto, justifica-se plenamente a execução de todos os serviços listados como forma de proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor para crianças, educadores e toda a comunidade escolar.

Sala das Sessões, 14 de Abril de 2025.

Thiago Talevi Pereira da Silva
Vereador

Everton Fernando Soares
Vereador