Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
http://www.pradopolis.sp.leg.br - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 344 /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a trocar da tampa do bueiro da Rua Rui Barbosa localizado na esquina da pracinha. (foto em anexo)

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

José Alberto de Sousa, vereador do município de Pradópolis vem respeitosamente, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a trocar da tampa do bueiro da Rua Rui Barbosa localizado na pracinha. (foto em anexo)

JUSTIFICATIVA:

Essa indicação se faz necessária pois a tampa danificada poderá ocorrer algum acidente com os munícipes que ali trafegam.

Plenário José de Cayres, em 23 de Junho de 2021

José Alberto de Sousa

Jose Alberto De Sousa
Zé Banana (PSC) - Autor

Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 23/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Despacho em 23/06/2021
Ofício nº _____/_____

Fabio Pereira da Costa - Presidente

Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
http://www.pradopolis.sp.leg.br - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 344 /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar a trocar da tampa do bueiro da Rua Rui Barbosa localizado na esquina da pracinha. (foto em anexo)





Proposição redigida por Jaciara Artolino de Oliveira Vieira

Lida na sessão de 23/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Matheus Alves de Campos - 1º Secretário

Despacho em 23/06/2021
Ofício nº _____/_____

Fabio Pereira da Costa - Presidente