CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VERADOR JOÃO PAULO - PODEMOS

INDICAÇÃO_____/ 2025

Indica: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS oferecidos pela URAP Vila Ivonete.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Senhor Prefeito do Município de Rio Branco, a qual requeiro que a Prefeitura Municipal de Rio Branco junto a SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA providenciem REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS oferecidos pela URAP Vila Ivonete.

Justificativa:

Atendendo pedido dos moradores do Bairro Vila Ivonete e Bairros adjacentes fiz visita e pude verificar in loco as reais necessidades da Unidade, que se encontra em vias de ser interditada devido a atual situação elétrica, condições péssimas em sua infraestrutura, equipamentos quebrados, infiltrações dentre outros problemas detectados e que podem ser evidenciados pelas fotos em anexo. Destaco abaixo alguns itens que não podem deixar de ser relevados e que necessitam de urgência de ações reparativas:

- Infiltrações em geral, visivelmente presente na sala de odontologia, na entrada da Unidade, no depósito, sala de esterilização e outros ambientes presentes na Unidade;
- Adequação da saída de emergência para funcionar literalmente em caso de emergência;
- Adaptar uma sala para funcionar como almoxarifado que no momento encontra-se improvisado embaixo da escada;
- Limpeza e manutenção em todas as máquinas de ares condicionados urgente porque todos estão sem funcionar;
- Um profissional técnico para sala de vacinação, dentre outros profissionais, uma vez que estamos em plena campanha de vacinação e o número de profissionais disponíveis para a demanda é ineficiente;
- A farmácia precisa de profissional auxiliar e a sala odontologia carece de mais um profissional;
- A Unidade necessita de uma equipe elétrica para avaliar a situação das instalações em toda sua extensão;
- Conserto da janela do banheiro masculino que não fecha e fica do lado da frente da Unidade, podendo ser um local de entrada para vandalismos.

E-MAIL: joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb

Por fim, a Unidade de Referência necessita de reparos em toda sua infraestrutura, de pintura geral e paisagismo principalmente na frente para descaracterizar a situação degradante em que se encontra.

Devido ao volume de pessoas atendidas na URAP, consideramos que as medidas acima mencionadas são de caráter emergencial para suprir as necessidades e anseios reais dos usuários e funcionários da Unidade

Certa de contar com Vosso apoio, agradeço desde já a atenção dispensada e coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

É a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Excelência.

Rio Branco, 05 de fevereiro de 2025



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VERADOR JOÃO PAULO - PODEMOS



E-MAIL: joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VERADOR JOÃO PAULO - PODEMOS



E-MAIL: joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VERADOR JOÃO PAULO - PODEMOS





E-MAIL: joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua Hugo Carneiro N° 567 - Bairro Bosque.
GABINETE DO VERADOR JOÃO PAULO - PODEMOS



E-MAIL: joaopaulo.gabinetevereador@gmail.com
Instagram: @joaopaulosilvarb