INDICAÇÃO Nº 091/25

INDICAMOS, regimentalmente, ao Senhor Prefeito do Município, que determine à Secretaria Municipal de Planejamento/Diretoria Municipal de Trânsito a realização de estudos e providências para a melhoria da sinalização viária na Avenida Cristóvão Goulart Marmo, especialmente para evitar o tráfego na contramão.

Fui procurado por comerciantes da região que relataram o aumento significativo de veículos, incluindo ônibus e caminhões, trafegando na contramão após o recapeamento da via. Segundo eles, anteriormente, a avenida possuía setas sinalizadoras no meio da pista, o que ajudava os motoristas a perceberem a necessidade de realizar o balão para seguir o fluxo correto. Embora não eliminasse totalmente o problema, a sinalização anterior contribuía para reduzir a ocorrência dessas infrações, que aumentaram consideravelmente após o recapeamento.

A ausência de sinalização adequada tem gerado riscos e transtornos, especialmente em horários de maior movimento. Avaliar a possibilidade de manutenção ou reposição das

setas no meio da via pode ajudar a evitar acidentes, proteger pedestres e motoristas e promover maior segurança na região.

Dessa forma, reforçamos a importância dessa ação para garantir um trânsito mais seguro e eficiente, proporcionando mais tranquilidade e segurança aos comerciantes e a todos os que circulam pela avenida.

Plenário Vereador José Ikeda, 10 de março de 2025.

DANIEL AUGUSTO DA SILVA FABRI
Vereador

AGUINALDO PIRES GALVÃO
Vereador

CID JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Vereador