



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Av. Queiroz Júnior, 639 – Praia – Itabirito – MG - (31) 3561-1599 - [www.itabirito.mg.leg.br](http://www.itabirito.mg.leg.br)

### INDICAÇÃO, 25 DE MAIO DE 2026.

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo troca de tampa de bueiro.

Senhor Presidente,

Indica o envio ao Poder Executivo Municipal, sugerindo a substituição da tampa de bueiro que se encontra quebrada, localizada na Rua José Amaro Cordeiro, 233, Recanto das Colinas I.

### JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária em razão do estado precário da tampa do bueiro existente no local mencionado, a qual se encontra quebrada e oferecendo riscos à segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que transitam pela via.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2026.

LEANDRO SILVA  
MARQUES:08111374658  
374658

Assinado de forma digital por  
LEANDRO SILVA  
MARQUES:08111374658  
Dados: 2026.05.22 14:47:29  
-03'00'

**VEREADOR LÉO DO SOCIAL**

### GABINETE PARLAMENTAR DOS VEREADORES

Rua José Benedito, 189, 3º andar, Santa Efigênia – Itabirito – MG  
Tel: 3979-6142 - 98204-7075



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Av. Queiroz Júnior, 639 – Praia – Itabirito – MG - (31) 3561-1599 - [www.itabirito.mg.leg.br](http://www.itabirito.mg.leg.br)



### GABINETE PARLAMENTAR DOS VEREADORES

Rua José Benedito, 189, 3º andar, Santa Efigênia – Itabirito – MG

Tel: 3979-6142 - 98204-7075