Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 10/05/13
Kielde S. Mayer
Diretora de Plenário e Apoio às Sessões

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Lido em 10/05/13
Gugu Bueno
Vereador - 1º Secretário

INDICAÇÃO Nº. 492, DE 2013.
(Autor: Paulo H. Porto Borges – PCdoB)

Solicita melhorias na estrutura física da Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo – Bairro Santa Cruz.

Exmo. Senhor:
Marcio José Pacheco Ramos
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Cascavel – Paraná.

Senhor Presidente,

Com fundamento no Art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o vereador que a subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para leitura e conhecimento do Plenário e depois despachada ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Cascavel, solicitando a seguinte medida de interesse público:

1- Que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Educação realize a *reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo – Bairro* Santa Cruz, incluindo a cobertura do prédio antigo, revisão total do sistema elétrico, adequação da escola para a acessibilidade, resolver problemas com o escoamento de água da chuva que adentra o setor administrativo, colocação de telhas translúcidas no ginásio de esportes, e a construção de amplo refeitório com cozinha, entre outras melhorias.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 10 de maio de 2013.

Paulo H. Porto Borges
Vereador – PCdoB

Justificação:

A presente proposta legislativa tem como objetivo atender a reivindicação daquela comunidade escolar, que está enfrentando sérias dificuldades para desenvolver um trabalho de qualidade junto aos seus educandos. Entre os principais problemas constatados *em visita a escola está: a precariedade do telhado e forro das salas de aula do prédio* antigo, nenhuma condição de acessibilidade para os alunos com deficiência, inclusive cadeirantes, e devido à elevada inclinação do terreno, existem sérios problemas para o adequado escoamento da água da chuva, que conforme relato de funcionários, chega a invadir as salas do setor administrativo. Também foi relatado, que são constantes as quedas de energia, devido a precariedade da rede elétrica do prédio, que necessita ser totalmente revisto, no ginásio as lâmpadas permanecem ligadas o dia todo, situação que pode ser resolvida com a colocação de telhas translúcidas, além da necessidade de revitalização da pintura de todo prédio.

Outra situação grave é a falta de um refeitório, fazendo com que se leve o lanche de mais de 600 alunos para ser servido dentro das salas de aula, e a estrutura da cozinha que é pequena para a quantidade de equipamentos que comporta, necessitando, portanto, de uma cozinha nova com refeitório, sendo que existe amplo espaço no terreno da escola para a construção destes ambientes.