



Câmara Municipal de Vitória do Mearim Estado do Maranhão

INDICAÇÃO 30/2023.

VEREADOR MOACIR CÉSAR DE MENEZES FILHO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador abaixo firmado, vem nos termos do Regimento Interno apresentar a seguinte proposição a ser encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal, indicando ao Senhor Prefeito que providencie a Substituição de uma bueira por galeria no Igarapé da bucanha localizada na estrada do Japão.

Justificativa:

A substituição de uma bueira por uma galeria no Igarapé da Bucanha, localizada na estrada do Japão, na zona rural de Vitória do Mearim, apresenta algumas justificativas relevantes. Abaixo, menciono algumas delas:

Fluxo de água mais eficiente: A substituição de uma bueira por uma galeria proporciona um melhor escoamento da água do igarapé. As bueiras podem apresentar limitações em termos de capacidade de vazão, o que pode resultar em enchentes e alagamentos em épocas de chuvas intensas. Uma galeria adequada permitirá que a água flua de forma mais eficiente, evitando problemas relacionados a inundações e melhorando o fluxo do curso d'água.

Prevenção de danos ambientais: A substituição da bueira por uma galeria pode contribuir para a preservação do ecossistema do Igarapé da Bucanha. Galerias são estruturas mais sustentáveis e resistentes, projetadas para minimizar os impactos negativos sobre os corpos d'água, como erosão do solo e assoreamento. Isso ajuda a proteger a fauna e a flora local, promovendo a conservação do meio ambiente.

Melhoria da segurança viária: A substituição da bueira por uma galeria contribui para a segurança dos usuários da estrada. Bueiras podem se tornar perigosas quando há um volume excessivo de água, pois podem transbordar e causar erosão no entorno. A construção de uma galeria adequada proporciona maior segurança ao evitar o acúmulo de água na via, reduzindo o risco de acidentes e danos às estruturas da estrada.



Câmara Municipal de Vitória do Mearim Estado do Maranhão

Manutenção e durabilidade: Galerias costumam ter uma vida útil mais longa e exigem menos manutenção em comparação com bueiras. A substituição da bueira por uma galeria resulta em uma infraestrutura mais durável, reduzindo a necessidade de reparos frequentes e evitando interrupções no tráfego causadas por problemas na drenagem.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vitória do Mearim, 10 de maio de 2023.

MOACIR CÉSAR DE MENEZES FILHO
VEREADOR