INDICAÇÃO Nº 389/2019

Manutenção dos bueiros localizados na Rua Santa Laura, na Vila Paulista.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita a manutenção dos bueiros localizados na Rua Santa Laura, na Vila Paulista.

Devido ao entupimento dos bueiros na localização, os moradores informam que não há o escoamento da água provinda das chuvas, ocasionando o alagamento da localidade, além do acúmulo de barro e de folhas, o que se faz necessário os devidos reparos.

Diante do exposto, solicita que seja feito a manutenção dos bueiros da localidade, de modo fazer cessar os transtornos causados pelo acúmulo de água, barro e folhas.

SALA DAS SESSÕES, 7 de maio de 2019.

LEANDRO MOURA