Câmara de Vereadores de Pelotas

PEDIDO DE INFORMAÇOES

01/02

Doc Nº:0041/2021

Protocolo1086/2021

09 26

Data: 19/02/2021

CÂMARA MUNICIPAL

0000649750017C0027F802E70D016137

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores/as Vereadores/as:

EMENTA: A vereadora que este subscreve solicita que após feita leitura em plenário, que seja encaminhado o seguinte pedido de informações acerca do saneamento e escoamento de água na rua São Borja, Laranjal, que foi gravemente afetado após a pavimentação da rua Espírito Santo.

Após a seguinte matéria divulgada no periódico local Jornal do Laranjal, moradores da rua São Borja procuraram o mandato para esclarecimento de questões importantes.

Matéria do Jornal do Laranjal veiculada dia 03 de fevereiro:

"PROBLEMAS QUE BATEM À PORTA DA UBS LARANJAL

Moradores da rua São Borja reclamam dos efeitos colaterais da obra de pavimentação da Espírito Santo. Segundo grupo de que se mobilizou, a empreiteira fez a pavimentação, colocaram meio-fio mas, não há nenhuma saída d'água. "A rua fica cheia de água, não vimos nenhuma obra de tubulação para escoamento pluvial", aponta o Engenheiro Agrícola, Jaime Bendjoya, que construiu mureta e rampa em frente a residência para evitar invasão da água.

As ruas adjacentes tem um nível mais alto que a região afetada, poucos metros da UBS Laranjal, que também sofre com a inundação e é obrigada a interromper atendimentos em dias de grande volume de chuva. Em entrevista ao JL, a prefeita Paula Mascarenhas, disse que as obras solucionariam ou minimizariam o problema de alagamento no entorno da UBS Breno Nunes, conhecida como Postinho de Saúde do Laranjal. Como solução, Jaime sugere a retirada dos canos para elevação do nível e correção no caimento, ou de forma emergencial a abertura de valeta no entorno da praça Paul Harris.

Segundo Themis Linck, Denise Requião Farias após a pavimentação o problema de drenagem se

Criado Por: 49310160063

CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

0000649750017C0027F802E70D016137

agravou. O inusitado é que o posto de saúde está cercado por problemas que podem afetar a saúde pública. Algumas tampas de bueiros foram levantadas para verificação e o grupo se deparou com água parada e muitas larvas de mosquitos. A situação causou extrema preocupação. E água que inunda a rua pode ser fonte de contaminação pela bactéria da Leptospirose. Os moradores encaminharam pedido de solução ao Sanep e aguardam solução antes da finalização da obra."

Com base no art. 52, inciso VIII, e art. 78, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, propomos seja oficiado à Secretaria de Serviços Urbanos e Insfraestrutura (SSUI), para que, no prazo da lei, preste a esta Casa as informações requerida, detalhando os seguintes itens:

- Qual era o planejamento final para o resultado da obra de pavimentação da rua Espírito Santo? Foi feito um planejamento para escoamento da água?
- Quem foi o profissional responsável pela assinatura da obra?
- Qual alternativa a SSUI tem para corrigir a situação na qual se encontram os moradores da rua São Borja?
- Qual o prazo para correção desse problema?

SALA DE SESSÕES DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Vereadora Marisa Schwarzer
Vereador PSB

Câmara de Pelotas/RS - Protocolo nº:/
Criado Por: 49310160063