CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 377/2024

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie por meio da Secretaria competente, que seja solicitado a visita de um técnico do SAAE conforme resposta da indicação de n. º 1790/2023 para que seja realizado uma vistoria e reparos na rede pluvial que em dias de chuva retorna na rede das residências localizadas na rua Maestro João Rosa, nº 298 (fundos), nº 331 e na rua Capitão Antônio Marques, nº 211-R, ao lado do parquinho da Vila Gonçalo.

JUSTIFICATIVA: Essa é uma reivindicação dos moradores que sofre constantemente com retorno da água da chuva que invade as residências através da rede pluvial que vem causando transtornos durante anos sem nenhuma solução do poder público.

Sala das Reuniões, 25 de março de 2024.

APROVADO
EM 25/03/24
PRESIDENTE

Wellington Danilo dos Santos
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



