CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Protocolo Nº 138/2014
Data: 21/05/2014 - Hora: 13:55:41
Remetente: Eduardo Reschioto Pereira

INDICAÇÃO Nº 68/2014

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades, no sentido de instalar um novo reservatório de água para servir o Loteamento "Condomínio dos Vieiras", bem como perfurar no local um novo sistema de captação de água ou, que seja realizada outra alternativa para melhorar o abastecimento da mencionada localidade, evitando-se a falta de água que está presente no dia a dia dos moradores.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação está sendo feita para proporcionar melhores condições de vida aos moradores do referido condomínio, vez que, o atual sistema de armazenamento encontra-se em péssimas condições e com vazamentos que comprometem o abastecimento das residências.

Vale ressaltar, que existem inúmeras reclamações dos moradores para a regularização do "Condomínio dos Vieiras", bem como, uma solução para a constante falta de água.

Ademais a falta do precioso líquido, deve-se pela insuficiência do volume de água da Capitação e da precariedade do atual do reservatório lá instalado.

Considerando que para amenizar essa deficiência, seja necessário a colocação de um novo reservatório e uma alternativa para o abastecimento.

Diante ao exposto, requeiro o atendimento da presente por se tratar de um assunto de interesse público.

Sala das Sessões, 21 de Maio de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINDÓIA
INDICAÇÃO
Encaminha-se ao Executivo
Lindóia, 26/05/2014
Presidente

Eduardo Reschioto Pereira
Vereador(a) 2º Secretário(a)