Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 388/21

****

Reparos urgentes em esgoto na Rua Bahia, altura do número 2348.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal reparos urgentes em esgoto na Rua Bahia, na altura do número 2348. O esgoto acaba retornando para dentro da residência, resultando em muitos transtornos para os moradores daquela casa.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 2 de junho de 2.021.

CLEVERSON JOSÉ DE SOUZA,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 1901/2021
Data: 15/06/2021 - Horário: 08:19
Legislativo - IND 388/2021