



INDICAÇÃO Nº 141/2024

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a realização de um estudo técnico para melhorias no trânsito da rua Alvoní de Castro e na rotatória que liga à Avenida Amazonas, além da instalação de uma faixa de pedestres em frente à Escola SESI, no bairro Satélite.

Atualmente, a via apresenta sérios riscos à segurança da população, devido à ausência de faixas de pedestres e sinalizações adequadas. A rotatória, que serve como passagem para veículos com destino a diversos outros bairros, encontra-se com sinalização precária, o que contribui para um cenário perigoso.

É fundamental reforçar e instalar a pintura das sinalizações de trânsito, incluindo faixas de pedestres, indicações de "pare" e "preferenciais", além de instalar quebra-molas nos pontos críticos, a fim de garantir maior segurança tanto para motoristas quanto para pedestres. Diversas famílias, pais e funcionários das escolas Estadual Rumia Maluf e SESI estão extremamente preocupados com a possibilidade de acidentes graves envolvendo estudantes e outros pedestres que transitam pela área. As ruas, que deveriam ser espaços de mobilidade e segurança, têm se tornado um campo constante de risco.

Com a realização desse estudo técnico, será possível implementar ações eficazes que promoverão a segurança de todos os envolvidos, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado e prevenindo possíveis acidentes, especialmente nas áreas de grande circulação de pedestres e veículos.

Sala de Sessões da Câmara, 19 de fevereiro de 2025.



BELMAR DINIZ

Vereador – PT

Fernando Linhares Pereira
Presidente

INDICAÇÃO

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 14/02/2025

141

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a realização de um estudo técnico para melhorias no trânsito da Rua Alvoni de Castro e na rotatória que liga a referida rua à Avenida Amazonas, no bairro Satélite, além da instalação de uma faixa de pedestres em frente à Escola SESI.

Atualmente, a via apresenta sérios riscos à segurança da população, devido à ausência de faixas de pedestres e sinalizações adequadas. A rotatória, que serve como passagem para veículos com destino a diversos outros bairros, encontra-se com sinalização precária, o que contribui para um cenário perigoso.

É fundamental reforçar e instalar a pintura das sinalizações de trânsito, incluindo faixas de pedestres, indicações de "pare" e "preferenciais", além de instalar quebra-molas nos pontos críticos, a fim de garantir maior segurança tanto para motoristas quanto para pedestres.

Diversas famílias, pais e funcionários das escolas Estadual Rumia Maluf e SESI estão extremamente preocupados com a possibilidade de acidentes graves envolvendo estudantes e outros pedestres que transitam pela área. As ruas, que deveriam ser espaços de mobilidade e segurança, têm se tornado um campo constante de risco.

Com a realização desse estudo técnico, será possível implementar ações eficazes que promoverão a segurança de todos os envolvidos, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado e prevenindo possíveis acidentes, especialmente nas áreas de grande circulação de pedestres e veículos.

Atenciosamente;

Luiz Gustavo Pereira
p1 Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

▪ O assunto foi tratado na indicação nº _____



17/02/25
15:28