Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 29/03/18
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 271 , DE 2018.

(Autor: Vereador Serginho Ribeiro/ PPL)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Serginho Ribeiro/PPL, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe a Mesa Diretora, após sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas a manutenção de tampa de bueiro na esquina das Ruas Rafael Picoli e Rua Manaus, em frente ao número predial 734, Bairro Country. Fotos seguem em anexo.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 29 de março de 2018.

Serginho Ribeiro
Vereador / PPL

Justificação

Após reclamações de moradores do Bairro Country sobre a tampa do bueiro estar quebrada e constatação do problema em visita ao local, solicitamos adequações urgentes na área. Sem mais para o momento, gostaria de externar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



