CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 07/2016

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

INDICAMOS, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que estude em conjunto com Diretoria de Transito, a possibilidade de melhorar a rotatória na entrada do bairro dos Costas, neste munícipio.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como objetivo, melhorar as condições de tráfego de veículos no local, visto que o bairro possui trafego intenso de veículos de carga e de passageiros.

Insta Salientar que atualmente existe no já existe no local uma rotatória, contudo esta não atende a população da área de modo eficiente, pois seu formato possibilita manobras que colocam em risco a população, pois diversos motoristas acessam o bairro pela contramão de direção.

Neste sentido, se faz de extrema necessidade o atendimento dessa benfeitoria no local, como forma de zelarmos pelo bem estar de nossos queridos cidadãos Lindoianos.

Sala das Sessões, 11 de março de 2016.

Bruno Fischer Tardelli
Vereador TARDELINHO
Líder PP

Pedro Luís Giovanini
Presidente da Câmara

José Humberto Pietrafesa dos Santos
Vereador

Tiago Cunha do Nascimento
Vereador 2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE LINDÓIA
Recebido em 11 / 03 / 2016
Protocolo nº 041/2016
SECRETARIA

Avenida Rio do Peixe, 460 - Jardim Estância Lindóia - Cep 13.950-000 - Lindóia - SP
TELEFAX: (19) 3898-1125 / 3898-2052 - E-mail: atendimento@camaralindoia.sp.gov.br