INDICAÇÃO Nº 196/2025

Indica ao Prefeito a adoção de medidas prioritárias para a revitalização e melhoria da infraestrutura, equipamentos e serviços da UBS Maracanã, conforme especifica.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a adoção de medidas prioritárias para a revitalização e melhoria da infraestrutura, equipamentos e serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maracanã, com foco em manutenção preventiva e corretiva, adequações estruturais, modernização de fluxos internos e aprimoramento da acessibilidade, visando o bem-estar da população atendida e a eficiência no atendimento à saúde:

1. Manutenção Preventiva e Corretiva da Cobertura.

1.1 Revisão completa do telhado, com inspeção das telhas e calhas para identificação de infiltrações e substituição de componentes danificados;
1.2 Impermeabilização das áreas críticas, como a sala de vacinas e psicologia, utilizando manta asfáltica ou similar;
1.3 Inspeção e manutenção semestral para prevenção de danos estruturais causados por intempéries.

2. Limpeza e Conservação Externa.

2.1 Contratação de serviços especializados de manutenção paisagística, com periodicidade definida para roçadas, corte de grama e poda de árvores;
2.2 Remoção segura de resíduos vegetais e limpeza regular nas áreas externas, incluindo fundos da unidade para evitar acúmulo de entulho e proliferação de pragas;

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065

2.3 Implantação de um cronograma fixo de limpeza para manter a área externa organizada e segura.

3. Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos.

3.1 Criação de um plano de manutenção preventiva para os aparelhos de ar condicionado e ventiladores, com inspeção trimestral do sistema elétrico, higienização de filtros e checagem do desempenho térmico;
3.2 Avaliação técnica periódica de equipamentos médicos e administrativos, garantindo sua plena funcionalidade;
3.3 Definição de procedimentos emergenciais para substituição de equipamentos que apresentem falhas, com tempo máximo de resposta.

4. Otimização de Procedimentos e Fluxos Internos.

4.1 Mapeamento dos processos internos, como acolhimento, triagem e atendimento, para identificar gargalos e implementar melhorias que reduzam o tempo de espera;
4.2 Criação de sinalizações visuais e digitais claras para orientar pacientes sobre procedimentos e locais de atendimento;
4.3 Uso de sistemas informatizados para priorização de atendimento e agendamento de consultas de forma mais eficiente.

5. Mitigação de Demora nas Filas de Especialidade.

5.1 Implementação de protocolos de agendamento integrado, com critérios de priorização baseados em urgência e perfil do paciente;
5.2 Ampliação do diálogo com a regulação municipal para aumentar a oferta de vagas em especialidades de alta demanda;

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065

5.3 Adoção de relatórios mensais de desempenho, avaliando a redução dos tempos médios de espera.

6. Reforma Estrutural e Revitalização Visual da Unidade

6.1 Avaliação estrutural completa do prédio, priorizando áreas comprometidas e ambientes críticos para intervenção imediata;
6.2 Substituição ou reparo de pisos, paredes e tetos danificados;
6.3 Renovação estética com nova pintura interna e externa, alinhada às normas de identidade visual do SUS, e inclusão de elementos que promovam acolhimento (cores e iluminação apropriadas).

7. Higienização Contínua dos Bebedouros.

7.1 Implantação de rotina de higienização, com registro formal, garantindo a limpeza semanal das unidades;
7.2 Substituição periódica de filtros e avaliação semestral da qualidade da água, com testes laboratoriais.

8. Reforma dos Sanitários e Acessibilidade.

8.1 Adequação completa dos sanitários para atender às normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050/2020), com instalação de barras de apoio, portas adaptadas e lavatórios de altura ajustável;
8.2 Reformulação das áreas internas, garantindo espaço suficiente para manobras de cadeiras de rodas e acessos seguros;
8.3 Instalação de sistema de alarme para emergência nos banheiros destinados a pacientes com deficiência.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065

J U S T I F I C A T I V A

Em razão da visita realizada à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Maracanã no dia 27 de janeiro de 2025, o vereador que subscreve esta proposição constatou, in loco, diversas deficiências estruturais e operacionais que comprometem a qualidade dos serviços prestados à população e colocam em risco a saúde pública. Os problemas identificados são graves e demandam intervenções imediatas.

1. Infiltrações na Cobertura:

A estrutura da cobertura apresenta pontos de infiltração que afetam diretamente ambientes essenciais, como salas de atendimento e procedimentos. Este problema causa danos às instalações, compromete a higienização, aumenta o risco de acidentes e impacta o bem-estar dos servidores e pacientes.

2. Equipamentos de Climatização Inoperantes:

Os aparelhos de ar-condicionado, essenciais para o conforto térmico e a preservação de condições adequadas para atendimentos e armazenamento de materiais, estão inoperantes em diversas áreas. Tal situação prejudica o atendimento, especialmente em períodos de altas temperaturas, e pode levar ao desgaste físico dos profissionais e usuários.

3. Má Conservação Estrutural:

As paredes, pisos e instalações apresentam sinais de deterioração, como rachaduras e desgastes que comprometem a segurança e a funcionalidade dos espaços. A ausência de manutenção preventiva agrava a degradação das condições físicas da unidade.

4. Falta de Limpeza, Roçada e Proliferação de Vetores:

A área externa da unidade está em estado crítico, com matagal nos fundos, entulho acumulado e água parada em objetos descartados, como cadeiras. Essa situação cria um ambiente propício à proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, expondo a comunidade a riscos adicionais à saúde.

5. Reclamações de Servidores e Pacientes:

Durante a visita, o vereador teve a oportunidade de ouvir servidores e pacientes que relataram insatisfação com as condições da UBS. As queixas incluem

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065

a falta de conforto, atraso no atendimento devido à inadequação do ambiente de trabalho e preocupações com os riscos sanitários.

6. Impacto das Condições Atuais:

Os problemas identificados impactam diretamente a eficiência do atendimento à saúde e ferem os princípios fundamentais da administração pública, como eficiência e continuidade dos serviços. Além disso, as condições precárias comprometem o cumprimento das normas sanitárias e de segurança.

7. Conclusão e Necessidade de Intervenção:

Esta justificativa técnica reforça a necessidade urgente de reparos estruturais, com foco na impermeabilização da cobertura. Manutenção e/ou substituição dos equipamentos de climatização. Reforma das instalações físicas e higienização constante das áreas internas e externas. Ações imediatas para limpeza, roçada e eliminação de focos de proliferação de mosquitos. Tais medidas são imprescindíveis para restaurar a qualidade dos serviços e garantir um ambiente seguro e digno para servidores e usuários. A saúde pública é uma prioridade, e é dever do poder público atender com celeridade às demandas apresentadas.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2025.

Bosco Foz
Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065 e informe o código A4C5-3E62-6E58-2065

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4C5-3E62-6E58-2065

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 28/01/2025 22:56:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/A4C5-3E62-6E58-2065