Matéria Legislativa Requerimento - 077/2021

De: Edson S. - GAB.EDSON

Para: SEC - SECRETARIA

Data: 21/05/2021 às 10:18:27

Setores envolvidos:

SEC, GAB.EDSON

REQUERIMENTO: ARTERIS - MANUTENÇÃO ENTRADAS DE TIJUCAS

Data da apresentação*:
21/05/2021

Regime de Tramitação*:
Ordinária

Tijucas (SC), 21 de maio de 2021.

REQUERIMENTO

À MESA DIRETORA:

Senhor Presidente,

O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas, e com fulcro no Regimento Interno, requer que seja encaminhada correspondência a empresa Arteris Litoral Sul informando sobre o caos em que estão submetidas as alças que interligam a BR 101 à cidade de Tijucas/SC, desde a Praça Nereu Ramos/Rua Coronel Gallotti. Os problemas ocorrem em todas os acessos, tanto no sentido norte, quanto no sentido sul:

Esgotamento pluvial: não funciona! Em períodos de chuvas, principalmente em relação a alça leste, na esquina com a Avenida Valério Gomes, o local fica completamente inundado, prejudicando o trânsito e a passagem de pedestres e ciclistas; Passeio público: em ambos os

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

sentidos é uma vergonha, praticamente inexistente; Iluminação pública: é precária e ineficiente, principalmente sob as pontes; Mosaicos instalados nos pilares das pontes: estão completamente abandonados, descuidados, com total ausência de manutenção e conservação; Sinalização de trânsito: em estado lastimável, precário.

É necessário, portanto, que a Concessionária providencie a: a) melhoria na iluminação sob as pontes e nas alças de acesso; b) pintura dos pilares das pontes; c) urbanização dos vãos das pontes; d) recuperação dos passeios; e) pavimentação dos passeios das alças leste e oeste; f) recuperação do sistema de esgotamento pluvial; g) restauração dos mosaicos instalados nos pilares das pontes; h) melhoria e implantação de sinalização de trânsito, vertical e horizontal, na entrada e saída do município, bem como nas marginais leste e Oeste.

Para maior clareza, encaminhamos, em anexo, imagens dos locais citados.

Cordialmente,

EDSON SOUZA

Vereador

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

Anexos:

REQUERIMENTO_N_006_2021_EDSON_SOUZA_ARTERIS_MANUTENCAO_ENTRADAS_DE_TIJUCAS.doc
REQUERIMENTO_N_006_2021_EDSON_SOUZA_ARTERIS_MANUTENCAO_ENTRADAS_DE_TIJUCAS.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

Tijucas (SC), 21 de maio de 2021.

REQUERIMENTO

À MESA DIRETORA:

Senhor Presidente,

O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas, e com fulcro no Regimento Interno, requer que seja encaminhada correspondência a empresa Arteris Litoral Sul informando sobre o caos em que estão submetidas as alças que interligam a BR 101 à cidade de Tijucas/SC, desde a Praça Nereu Ramos/Rua Coronel Gallotti. Os problemas ocorrem em todas os acessos, tanto no sentido norte, quanto no sentido sul:

- Esgotamento pluvial: não funciona! Em períodos de chuvas, principalmente em relação a alça leste, na esquina com a Avenida Valério Gomes, o local fica completamente inundado, prejudicando o trânsito e a passagem de pedestres e ciclistas;
- Passeio público: em ambos os sentidos é uma vergonha, praticamente inexistente;
- Iluminação pública: é precária e ineficiente, principalmente sob as pontes;

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

- Mosaicos instalados nos pilares das pontes: estão completamente abandonados, descuidados, com total ausência de manutenção e conservação;
- Sinalização de trânsito: em estado lastimável, precário.

É necessário, portanto, que a Concessionária providencie a: a) melhoria na iluminação sob as pontes e nas alças de acesso; b) pintura dos pilares das pontes; c) urbanização dos vãos das pontes; d) recuperação dos passeios; e) pavimentação dos passeios das alças leste e oeste; f) recuperação do sistema de esgotamento pluvial; g) restauração dos mosaicos instalados nos pilares das pontes; h) melhoria e implantação de sinalização de trânsito, vertical e horizontal, na entrada e saída do município, bem como nas marginais leste e Oeste.

Para maior clareza, encaminhamos, em anexo, imagens dos locais citados.

Cordialmente,

EDSON SOUZA
Vereador

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

ANEXO





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127



Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – Tijucas/SC – 88.200-000
Fone/Fax: 048 3263-0921

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – Tijucas/SC – 88.200-000
Fone/Fax: 048 3263-0921

Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127





Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127



Assinado por 1 pessoa: EDSON SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3A10-720B-82B2-C127

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3A10-720B-82B2-C127

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON SOUZA (CPF 343.439.039-15) em 21/05/2021 10:18:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://camaratijucas.1doc.com.br/verificacao/3A10-720B-82B2-C127