ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

# Requerimento Nº 338 /2017

PROTOCOLADO SOB Nº 1708 /2017

EM 26 / 04 /2017

| | | ATA |
|---|---|---|
| EXPEDIENTE | / 2017 | 9759 |
| ACEITO EM 02 05 | 2017 | |
| APROVADO EM | / 2017 | |
| REJEITADO EM | / 2017 | |
| ARQUIVO | | |

**O Vereador abaixo-assinado solicita a Ecosul e ao DNIT**, que seja resolvido o problema de sinalização do muro divisão de fluxo localizado na BR 392, em frente ao estaleiro, na faixa da Barra, onde em dois dias ocorreram dois acidentes que por pouco não resultaram em uma tragédia.

**Ver. Benito Metalúrgico**
**Vereador do PT.**

Rio Grande, 25 de abril de 2017.

VISTO

CORSAN