INDICAÇÃO Nº 0043/2018

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor competente da Municipalidade, seja providenciada a troca urgente das tampas de bueiro danificadas, localizadas à rua Dom Pedro II, altura do nº 1106.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2018.

MARCÃO DO BASQUETE
VEREADOR