Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1276	17/05/2021	

DESPACHO
ENCAMINHE-SE A QUEM DE DIREITO
17/05/2021
ELISÂNGELA MAZIERO
Presidente

EMENTA
Indica ao Poder Executivo manutenção em bueiro localizado na Rua Rodolfo Serafim, bairro Cohab II. (Foto anexa)

INDICAÇÃO Nº 276/2021.

EXMA. SRA. PRESIDENTE,

INDICO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio do Departamento de Obras, determine a substituição de tampa de concreto e reconstrução de guia de meio-fio, em bueiro localizado na Rodolfo Serafim, bairro Cohab II.

Conforme mostrado em imagem anexa, a tampa atual encontra-se bastante danificada, colocando em risco a segurança dos transeuntes. Dessa maneira, apresento a propositura e aguardo o pronto atendimento à solicitação.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 17 de maio de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS
Doção - Vereador/PATRI

Anexo: Imagem da condição atual do bueiro.

