Câmara Municipal de Domingos Martins
Estado do Espírito Santo
Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27 – Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000
Telefone: (27) 4042-4849
Site: www.camaradomingosmartins.es.leg.br
e-mail: cmdmartins@domingosmartins.es.leg.br

INDICAÇÃO Nº 365/2025

Exmo. Sr. Presidente da CMDM
DIOGO ENDLICH

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a possibilidade de instalar uma placa de sinalização na região do Galo, indicando corretamente o acesso para a BR-262 e o centro de Domingos Martins, na rodovia ES-465/368.





JUSTIFICATIVA

✓ Aumento do Fluxo de Veículos Pesados – Com a abertura da rodovia que liga Melgaço a Rio Possmoser, em Santa Maria de Jetibá, houve um crescimento significativo do tráfego de caminhões, especialmente no transporte de gengibre para exportação e outros produtos agrícolas. Muitos motoristas desconhecem a região e acabam errando o trajeto.

✓ Dificuldade de Manobra – Ao chegarem à ponte do Galo, caminhoneiros e motoristas vindos de Melgaço e Santa Maria de Jetibá frequentemente tomam a estrada à esquerda, acreditando ser o caminho correto. No entanto, essa via leva à Cascata do Galo, onde não há espaço adequado para manobras. Caminhões e carretas carregadas enfrentam grandes dificuldades nesse trecho, aumentando o risco de acidentes e danos aos veículos.

✓ Retorno Problemático – Ao perceberem o erro, os motoristas precisam retornar em uma curva extremamente apertada na ponte do Galo, tornando a passagem de carretas longas praticamente impossível sem manobras arriscadas.

✓ Trecho de Grande Movimento – A rodovia ES-465/368 é um importante corredor logístico e turístico, ligando Melgaço, Alto Galo e Domingos Martins. A falta de sinalização adequada causa atrasos, prejuízos econômicos e riscos à segurança dos motoristas e da população local.

Câmara Municipal de Domingos Martins
Estado do Espírito Santo
Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27 – Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000
Telefone: (27) 4042-4849
Site: www.camaradomingosmartins.es.leg.br
e-mail: cmdmartins@domingosmartins.es.leg.br

✓ Necessidade Urgente de Sinalização – Para evitar transtornos e garantir a segurança e fluidez do tráfego, é fundamental a instalação imediata de uma placa de sinalização clara e visível, indicando que o acesso correto para a BR-262 e o centro de Domingos Martins é à direita.

LOCAIS SUGERIDOS PARA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO
📍 Ao lado da placa da Fazenda Imperial

Diante da gravidade do problema e do impacto direto no tráfego de veículos pesados, no turismo e na economia local, solicito que essa demanda seja atendida com máxima prioridade.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2025.

DANIEL FLORÊNCIO REINHOLZ
Vereador