INDICAÇÃO Nº 706/2025

Indica ao Prefeito a realização de reparos no CMEI Professora Heley de Abreu Silva Batista, situado na Rua Humberto Machado, nº 180, no Bairro Três Lagoas.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a realização de reparos no CMEI Professora Heley de Abreu Silva Batista, situado na Rua Humberto Machado, nº 180, no Bairro Três Lagoas, conforme segue:

I – Medidas de Segurança;

II – Manutenção do telhado e limpeza de calhas: Para sanar goteiras e infiltrações no berçário;

III – Cobertura no parque infantil;

IV – Muro Externo: Aumento da estrutura para garantir mais segurança das crianças e servidores;

V – Falta de professores: A necessidade de complementar o quadro de professores devido a servidores afastados por motivo de saúde.

J U S T I F I C A T I V A

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) tem como principal objetivo proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e adequado para o desenvolvimento das crianças. Para garantir a integridade física dos alunos e profissionais, é imprescindível a adoção de medidas de segurança e manutenção nas instalações. Dentre as necessidades identificadas, destacam-se:

1. Medidas de Segurança - Considerando a importância de assegurar um ambiente seguro para o desenvolvimento das crianças, bem como para o bem-estar

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/92DD-EC13-3007-B208 e informe o código 92DD-EC13-3007-B208

dos profissionais que atuam na unidade, torna-se imprescindível a adoção de ações que minimizem riscos e promovam a integridade física de todos os usuários.

2. Manutenção no Telhado e Limpeza das Calhas – A estrutura do telhado apresenta necessidade de reparos para sanar goteiras e infiltrações, principalmente no berçário. Além disso, as calhas precisam ser limpas para evitar entupimentos e possíveis alagamentos.

3. Cobertura no Parque Infantil – O parque infantil é um espaço fundamental para as atividades recreativas e pedagógicas, mas a falta de cobertura expõe as crianças a condições climáticas adversas, limitando seu uso. A instalação de uma cobertura garantiria mais conforto e segurança.

4. Aumento do Muro Externo – O muro atual apresenta altura insuficiente para garantir a segurança da unidade, facilitando possíveis invasões ou acidentes com as crianças. O aumento da altura do muro contribuirá significativamente para a proteção do CMEI.

5. Falta de Professores – A carência de profissionais tem comprometido a qualidade do atendimento e sobrecarregado a equipe existente. Solicitamos a reposição urgente de docentes para garantir o adequado funcionamento das turmas e o cumprimento do planejamento pedagógico.

Sala das Sessões, 11 de março de 2025.

Soldado Fruet
Vereador

Assinado por 1 pessoa: MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/92DD-EC13-3007-B208 e informe o código 92DD-EC13-3007-B208





Assinado por 1 pessoa: MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/92DD-EC13-3007-B208 e informe o código 92DD-EC13-3007-B208

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 92DD-EC13-3007-B208

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET (CPF 985.XXX.XXX-91) em 18/03/2025 10:57:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/92DD-EC13-3007-B208