INDICAÇÃO Nº 247/2021

Implantação de redutor de velocidade na Rua Maranhão, entre as Ruas Ábramo Rotava e Pastor Uwe Greggersen, no Jardim Pancera.

Senhor Presidente,

Os vereadores que esta subscrevem, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICAM

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizada a implantação de redutor de velocidade na Rua Maranhão, entre as Ruas Ábramo Rotava e Pastor Uwe Greggersen, no Jardim Pancera.

Tal indicação se faz, em virtude de toda a revitalização que a referida rua sofreu, com a devida pavimentação e seu alargamento, possibilitando que os veículos que por ali trafegam, possam atingir uma alta velocidade colocando em risco todos os usuários da via.

Por solicitação da comunidade local, que inclusive já presenciou acidentes causados por excesso de velocidade, solicitamos que sejam tomadas medidas urgentes no sentido de coibir tal prática.

SALA DAS SESSÕES, 16 de março de 2021.

DUDU BARBOSA

LEOCLIDES BISOGNIN