INDICAÇÃO Nº 1.298/2018

Exmo. Sr.
Vereador Adair Otaviano
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

O Vereador Raimundo Nonato, 2º Secretário da Mesa Diretora, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, após ouvido o soberano plenário, e se aprovada seja encaminhada ao Sr. Galileu Teixeira Machado, para que seja realizado, por engenheiro, o estudo quanto a atual condição do Viaduto Francisco Machado Gontijo, que liga, pela Avenida Primeiro de Junho, o Centro ao bairro Esplanada, nesta cidade.

Justificativa:

Os cidadãos que fazem uso diário do Viaduto Francisco Machado Gontijo estão preocupados com as fisuras, rachaduras e dilatações que tem aparecido recentemente na referida via, pelo que se faz necessário um estudo técnico, a fim de apurar a necessidade de ser tomada alguma providência estrutural e, por conseguinte, tranquilizar a população.

Divinópolis, 10 de dezembro de 2018.

Raimundo Nonato Ferreira
2º Secretário da Mesa Diretora