ESTADO DO RIO
MUNICÍPIO
GABINETE D

Câmara de Vereadores de Pelotas

OFÍCIO

Doc Nº:0415/2019
Protocolo4801/2019
Data: 28/06/2019

Ofício n.º 0180/2019 DAO

Pelotas, 25 de junho de 2019.

Exmo. Sr.
Fabrício Tavares
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Vicente Amaral, o qual solicita informações referentes ao abastecimento de água na cidade (prot. Câmara 4157/2019).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP (03 fls.).

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

Praça Coronel Pedro Osório, nº 101, Pelotas/RS – CEP 96015-010
Fone: (53) 3309-6026 – Fax: (53) 3309-6050

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE
Em, 24 de junho de 2019

Of. Nº : 329/2019

Ilmo. Sr.,

Em resposta ao Pedido de Informações n.º 000092/2019, o qual solicita esclarecimentos sobre o que será feito para melhorar o abastecimento de água e alagamentos nos dias de chuva em regiões específicas do bairro Fragata, informamos que quanto à melhoria do abastecimento de água na Vila Gotuzzo, Cohab Fragata, Vila Virgílio Costa, Passo do Salso, Vila Governaço, Vila Nossa Senhora de Lurdes e Vila Nova, todas do bairro Fragata, as mesmas são consideradas dentro do mesmo sistema de abastecimento. Dessa forma, todas as melhorias feitas no referido bairro refletirão nas já citadas zonas, pois o sistema de abastecimento do município é planejado com contribuição.

Importante ressaltar que mais de 9.000 metros de redes de água já foram substituídos no referido bairro, na atual gestão, citando como exemplos as redes das ruas Matheus Gomes Viana, Major Francisco Nunes de Souza, Saturnino Arruda e Cidade de Lisboa.

Já temos contrato e obra em execução de mais de 6.000 metros de substituição de rede de água para o bairro Fragata, mais especificamente na microrregião conhecida como Vila Hilda, onde será realizado o serviço em vias como Dr. Arthur Antunes Maciel, Imperador D. Pedro I, dentre outras.

Com isso, a Autarquia chega ao total de 15.000 metros de rede de água substituída somente no bairro Fragata.

A substituição de rede de água onde se retira a rede de fibrocimento e coloca-se uma rede de PVC/PBA, pela simples modificação, já melhora cerca de 10% a distribuição, por ser um material tecnicamente mais desenvolvido e menos abusivo, além disso, são feitos todos os reparos e consertos de vazamentos das redes que chegam a ter cerca de, aproximadamente, 60 anos.

Também é feita a troca de todas as conexões de ligações de redes, o que contribui ainda mais com a melhora do desempenho da distribuição de água.

Na última quarta-feira, dia 19 de junho do corrente ano, foi feita a substituição do primeiro grupo de bombas do Reservatório R5, localizado na Rua Frontino Vieira e já estão sendo adquiridos os equipamentos. Ainda no mês de julho será substituído o segundo grupo de bombas do já citado reservatório, salientando que o que foi substituído possuía cerca de 60 anos. Com isso, mais uma vez teremos uma melhora no sistema de distribuição e reservação.

Lembramos ainda as informações já prestadas no Pedido de Informações PI/000084/2019, quais sejam, substituição de adutora na Rua Frontino Vieira, interligação de adutoras na rua Major Francisco Nunes de Souza, tudo isso buscando a melhoria no sistema de abastecimento do bairro Fragata.

Contudo, está em execução a maior obra de infraestrutura da história do município de Pelotas, que é a ETA São Gonçalo, a qual produzirá 500 litros de água tratada por segundo, trazendo uma nova realidade para o abastecimento no Município de Pelotas.

A respeito do abastecimento de água, era o que tínhamos a informar.

Passamos então às informações referentes ao sistema de drenagem. Foi executada rede de tubulação na rua Paulo Zanotta da Cruz esquina Av. Pinheiro Machado, com tubos de 1.000 mm e caixas de captação com dimensões de 2 metros por 2 metros, o que irá melhorar o sistema de drenagem deste logradouro, uma vez que a rede executada tem capacidade duas vezes maior que a então existente.

Contudo, como o Pedido de Informações se limita ao trecho entre as ruas Athaualpa Gonçalves Dias e Av. Jorge Ramon Hallal, o escoamento se dá de forma superficial, ou seja, pela sarjeta. Assim sendo, a melhora para o local se dará com consertos no pavimento que está deformado.

No que diz respeito ao suposto alagamento nas ruas Machado de Assis com a rua Rodrigues Alves, se faz necessária a intervenção da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI), pois o escoamento está direcionado para a rua General Marinho da Silva, que é de sua competência.

Nas ruas Major Francisco de Souza entre Av. Jorge Ramon Hallal e Alberto Bento e rua Caetano Gotuzzo entre a Av. Pinheiro Machado e Álvaro Batista, o problema é no pavimento que está deformado e o escoamento se dá de forma superficial, ou seja, pela sarjeta, e a melhora se dará quando o mesmo for consertado.

Para maiores esclarecimentos, coloco-me à disposição.

Atenciosamente.

Alexandre Garcia
Diretor-Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.
Luciano Oliveira
Diretor Executivo
Secretaria Municipal de Governo - SMG
Prefeitura Municipal de Pelotas