República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Tijucas

Tijucas (SC), 09 de outubro de 2017.

INDICAÇÃO Nº 504/2017

Exmo. Sr. Elói Mariano Rocha
Prefeito Municipal
Tijucas – SC

Senhor Prefeito,

A Vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Tijucas, solicita a Vossa Excelência que analise possibilidade de providenciar a instalação dos bueiros e placa de identificação da Rua Waldemar Carvalho, localizada no Bairro XV de Novembro.



LIDO NO EXPEDIENTE

SESSÃO DO 16 / 10 / 2017

1º Secretário

APROVADO

EM Única Votação

16 / 10 / 2017

Presidente

Secretário

Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: secretaria@camaratijucas.sc.gov.br





Justificativa: A Rua Waldemar Carvalho encontra-se já com a pavimentação deteriorada, em razão da falta de instalação dos bueiros, causando a abertura de depressões na via.

A referida rua também não possui placa de identificação.

Cordialmente,

Fernanda Melo Bayer
Vereadora

Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: secretaria@camaratijucas.sc.gov.br