INDICAÇÃO Nº 665/2021

INDICA AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSÉ LERMEN, QUE **PROVIDENCIE A REPARAÇÃO DA CRATERA NA RUA CORA CORALINA, À ALTURA DO ENDEREÇO 170, ABERTA EM DECORRÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DO TRÁFEGO PESADO, DESVIADO PARA LÁ DEVIDO À OBRA DA NOVA PONTE DO LIBERDADE.**

AUTORA: ELIENE SOARES

Após cumprido o rito regimental, seja a cópia desta Indicação encaminhada ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao gabinete da Secretaria de Obras (Semob), para as providências cabíveis.

JUSTIFICATIVA

A cidade está em obras, com muito movimento de trabalhadores e de tráfego por praticamente todos os lados. Com cerca de 250 mil habitantes, o município de Parauapebas se assemelha, por vezes, a um lugar de meio milhão de pessoas, tamanha a circulação que podemos visualizar, principalmente nos horários de pico.

Mas o desenvolvimento em curso também tem lá seus transtornos, e um dos principais desafios é conciliar a necessidade de intervenções de infraestrutura com a desorganização que o processo natural de organização da cidade causa. Um desses aspectos pode ser evidenciado no entorno da obra da nova ponte sobre o Igarapé Ilha do Coco, no Bairro Liberdade.

A construção da ponte trouxe mudanças significativas no cotidiano da população do Liberdade, impactada no início com novas rotas em decorrência do isolamento de uma das pontes. Mas a Rua Cora Coralina foi a via mais afetada do bairro porque inúmeras vezes teve de ser utilizada para circulação de ônibus e caminhões, mesmo sem que seu solo estivesse preparado para tal. Tudo em nome do desenvolvimento.

Agora, com a circulação normalizada pela Rua Perimetral Norte, sobrou uma enorme cratera na Cora Coralina, que é uma via relativamente estreita. Nas imediações do endereço de número 170, em frente a um salão, há uma cratera aparentemente rasa, mas que está causando terror aos motoqueiros. Vários acidentes têm sido registrados, e o mais recente ocorreu na noite de domingo, quando um casal de motociclistas que seguia para igreja caiu na poça e, lamentavelmente, tomou um banho de lama.



Segundo populares relataram a meu Gabinete, a empresa responsável pela obra da ponte teria passado pela rua, despejado brita, mas isso só contribuiu para formar poças d'água. A metade da Rua Cora Coralina — no perímetro entre as ruas Santa Catarina e Vinícius de Moraes — havia recebido asfalto novo no ano passado, pela primeira vez em quase dez anos, mas o trecho onde se formou a atual cratera não recebeu pavimento novo naquela ocasião.

Deste modo, **indico ao Poder Executivo que providencie a reparação da cratera e das poças adjacentes na Rua Cora Coralina, próxima ao antigo clube de festas Camon Drinks, que se tornou ponto de acidentes quase diários para motoqueiros**, que são pegos desprevenidos. Os recursos para custear o serviço podem sair da dotação específica destinada à "abertura, recuperação, manutenção e pavimentação de vias na zona urbana", cujo orçamento autorizado é de R$ 104 milhões 638 mil, dos quais já foram utilizados R$ 94 milhões 339 mil — há, portanto, R$ 10 milhões disponíveis, o suficiente para fazer o serviço.

Peço aos nobres colegas vereadores que aprovem esta Indicação, por ser de interesse coletivo e pauta comunitária, que tem afetado a vida de muitos cidadãos do Liberdade.

É o que tenho a indicar.

Câmara Municipal de Parauapebas, 18 de outubro de 2021.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ELIENE SOARES DE SOUSA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Eliene Soares Sousa da Silva
Vereadora (MDB)