INDICAÇÃO N° 190/2021


Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

INDICAMOS ao Prefeito Municipal para que em conjunto com a diretoria competente providencie o reparo de uma boca de lobo ou bueiro na Rua Benedito Severino na frente do número, 302.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo atender o anseio dos municipes que utilizam esta Rua no bairro Jardim Itamaraty, podendo causar um acidente com transeuntes que utilizam esta rua, segue fotos abaixo para mostrar o problema:



Cabe ressaltar, que o local mencionado possui tráfego de transeuntes que utilizam diariamente para suas práticas cotidianas.

Neste sentido, se faz de extrema necessidade o atendimento dessa benfeitoria no local, como forma de zelarmos pelo bem estar de nossos queridos cidadãos Lindoianos.

Sala das Sessões, 31 de Maio de 2021.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MACHADO
Vereador

JUSSARA DEMATE PEREIRA
Vice Presidente da Câmara

RAFAEL DE SOUZA PINTO
Vereador

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia
PROTOCOLO GERAL 381/2021 de 02/06/2021 - Horário: 12:43
Legislativo