INDICAÇÃO Nº 0162-2014
Data: 15 de setembro de 2014
Protocolo: 1542-2014

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, instale uma nova grade protetora no bueiro localizado na esquina das ruas Alfredo Nied com 10 de Abril, no Bairro São Lucas, além de reformar o meio-fio existente no local.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a instalar uma nova grade protetora no bueiro localizado na esquina das ruas Alfredo Nied com a 10 de Abril, no Bairro São Lucas.

Conforme revelam algumas fotos em anexo, no referido local foi danificada a grade protetora, o que pode ocasionar pequenos acidentes.

Para solucionar integralmente o problema, é preciso instalar uma nova grade protetora no bueiro, além de reconstruir parte do meio-fio.

Diante da importância e do baixo custo desta melhoria, o Vereador que abaixo subscreve sugere que o Executivo Municipal atenda o presente pleito com a maior brevidade possível.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2014.

Josoé Reinaldo Pedralli
Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondom
Discutido e Votado em:
Obtendo o seguinte resultado:

JOSOÉ REINALDO PEDRALLI – 1º SECRETÁRIO