Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
09/07/24
Mazutti
Vereador - 1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 09/07/24
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 851, DE 2024.
(Proponente: Vereador Cidão da Telepar/Podemos)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Senhor Sandro Camilo Rocha Rancy, Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, solicitando estudos técnicos para aquisição de 7 (sete) mil novas luminárias de led, sendo 4 (quatro) mil de 120 watts, a serem utilizadas na substituição das lâmpadas queimadas, de modo a manter o padrão de luminosidade e dar continuidade no processo de modernização do sistema de iluminação pública de nossa cidade.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 8 de julho de 2024.

Cidão da Telepar
Vereador/Podemos

Justificação

A presente indicação tem por escopo solicitar à Secretaria de Serviços e Obras Públicas que realize estudos técnicos para a aquisição de 7 (sete) mil novas luminárias de LED, sendo 4 (quatro) mil de 120 watts, a serem utilizadas na substituição das lâmpadas queimadas, de modo a manter o padrão de luminosidade e dar continuidade ao processo de modernização do sistema de iluminação pública de nossa cidade.

O município de Cascavel tem trabalhado constantemente para modernizar toda sua estrutura de iluminação pública, efetuando a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. Ao todo, o município possui cerca de 40 mil pontos.

De modo a continuar com esse trabalho, solicitamos que sejam realizados estudos técnicos a fim de verificar a viabilidade da aquisição de mais sete mil luminárias. Contudo, requeremos que deste montante, quatro mil sejam de potência igual a 120 watts, de modo que, quando ocorra a queima e a necessidade de substituição, a lâmpada substituída mantenha o mesmo feixe de luminosidade das outras luminárias da via, o que não vem ocorrendo. Em diversos locais onde já se encontra o novo padrão em LED, quando ocorre a queima, a substituição está sendo realizada por lâmpadas de menor potência.

Sendo assim, certos de podermos contar com vossa especial atenção a esta solicitação, aguardamos retorno.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA