Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 98/21

****

Consertar tampa de bueiro localizada na Rua Victor San Miguel com Rua Bahia.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal consertar tampa de bueiro localizada a Rua Victor San Miguel, no bairro Costa Rica, esquina com a Rua Bahia.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 15 de janeiro de 2.021.

REGINALDO FERNANDO PEREIRA,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 216/2021
Data: 26/01/2021 - Horário: 08:51
Legislativo - IND 98/2021

