CÂMARA
DE VEREADORES DE BUTIÁ

VEREADOR
Hélio
BUTIÁ - RS

À
Câmara Municipal de Vereadores
Butiá – RS

O Vereador HÉLIO SANTOS FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, vem requerer na forma regimental, apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO 084 /2025.

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, A SOLICITAÇÃO DE TAPA-BURACO NO ENTRONCAMENTO DA RUA PROFESSOR CAROLINA ARAÚJO COM A RUA SENADOR SALGADO FILHO.

Senhor Prefeito,

Considerando que o buraco localizado neste trecho tem causado preocupações quanto à segurança dos motoristas e pedestres, uma vez que o mesmo representa um grande risco de acidentes;

Considerando que a abertura deste buraco tem se agravado com o tempo, e sua permanência sem reparos pode ocasionar danos aos veículos e colocar em risco a integridade física das pessoas, especialmente à noite ou em condições de pouca visibilidade.

INDICAMOS ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja providenciado o reparo imediato do buraco neste local para evitar futuros acidentes e garantir a segurança da população.

Butiá, 19 de março de 2025.

Hélio Santos Ferreira
Vereador

Rua do Comércio, nº 580 – CEP: 96750-000 – Butiá/RS - Fone/Fax +55 51 3652-1780 | + 55 51 3652-5483
E-mail: contato@camara-butia.rs.gov.br | Site: www.camara-butia.rs.gov.br