Câmara Municipal de Chopinzinho

CNPJ 77.774.511/0001-95

e-mail: camara@chopinzinho.pr.leg.br – site: www.camarachopinzinho.pr.gov.br

Rua Diogo Antônio Feijó, 4073 – Centro – Anexo ao Banco do Brasil

Fone: (46) 3242-1686/1407

85560-000 Chopinzinho Paraná

Câmara Municipal de Chopinzinho - PR
18 NOV. 2021
Protocolo Nº 784

Câmara Municipal de Chopinzinho - PR
23 NOV. 2021
DEFERIDO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal - Nesta

Indicação nº 273/2021

O vereador que a presente subscreve solicita ao Presidente desta Casa que, após ouvido o plenário, seja enviado expediente ao Chefe do Poder Executivo, indicando que o mesmo, através da Secretaria de Viação e Obras, realize melhorias no acostamento da BR-158, no ponto de acesso à comunidade de Capinzal, ou solicite ao DENIT/DER que realize estes serviços.

Justificativa: O acostamento desta rodovia, nos seus dois lados, está em nível abaixo da pista de rolamento. Os veículos que vão acessar à comunidade de Capinzal precisam sair da pista e aguardar o momento seguro para executar esta manobra. Ao sair (descer) da pista e retornar, os condutores enfrentam o degrau existente, o que dificulta a manobra, além de haver um dano considerável nos pneus dos veículos, principalmente veículos de carga. Outra razão importante para esta melhoria é a redução repentina da velocidade dos veículos para saírem da pista. Considere-se também que a região de Capinzal é grande produtora de grãos e de aves de corte, com intenso trânsito de veículos de carga. Assim, entende-se que é necessário, indispensável e urgente a correção deste desnível, com a implantação desta área de espera adequada às exigências de segurança local.

Chopinzinho, 18 de novembro de 2021.

Osmar Checchi