Porto Feliz, 31 de agosto de 2021.

Ofício nº 339/2021 – GP
Ref.: Documentos complementares PL 46/2021

Sr. Presidente,

Complementando o Ofício nº 321/2021 – GP de 13/08/2021, encaminhamos a Vossa Excelência os documentos anexos relacionados do texto, a saber: cópia da avaliação de veículos a que se refere o artigo 1º do relatório fotográfico dos materiais a que se refere o artigo 2º, ambos do Projeto de Lei nº 46/2021.

Solicitamos a juntada dos mesmos ao processo em epígrafe e o prosseguimento na tramitação do referido Projeto de Lei para apreciação nos nobres Edis.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Marcelo Pacheco da Cunha
DD. Presidente da Câmara Municipal de Porto Feliz
Nesta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro

Tel.: (15)3261-9000

Comissão Temporária de Leilão de Bens Móveis e Inservíveis

VEÍCULOS COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO								
Lote	**Modelo**	**Valor Venal**	**Avaliação Sucata**	**Avaliação Documento**	**Lance Inicial**	**Variação**	**Código Fipe**	**Observações**
2	VW/GOL 1.6, 09/10	R$ 22.957,00	R$ 1.200,00	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00	25,26%	005190-0	Motor parcialmente desmontado, aparentando ausencia de peças, lataria com pequenas avarias
3	MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO, 02/02	R$ 37.828,00	R$ 3.000,00	R$ 11.100,00	R$ 11.100,00	29,34%	508002-9	
4	GM/BLAZER ADVANTAGE, 11/11	R$ 39.599,00	R$ 3.500,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	30,30%	004308-7	Falta caixa de filtro de ar, lataria com pequenas avarias
6	HONDA/XLR 125, 97/97	R$ 2.190,00	R$ 210,00	R$ 950,00	R$ 950,00	43,38%	811043-3	
7	GM/VECTRA EXPRESSION, 02/02	R$ 16.592,00	R$ 1.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	28,93%	004066-5	Painel parcialamente desmontado,
8	FORD/FORD F 4000, 89/89	R$ 29.455,00	R$ 2.900,00	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	28,86%	504078-7	Motor não original, será necessária a troca para regularização. Painel com a parte elétrica parcialmente desmontada
9	FIAT/DUCATO MINIBUS, 10/11	R$ 64.831,00	R$ 3.800,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	19,28%	001285-8	Motor desmontado, com peças no interior do veículo
10	FORD/F14000 HD, 93/93	R$ 30.271,00	R$ 3.200,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	29,73%	504064-7	Motor desmontado faltando a parte de cima do cabeçote e não é original e não esta cadastrado no veículo, possivel necessidade de troca por conta do arrematante! Para choque dianteiro quebrado, Sem o diferencial.
11	FORD/F 1000 TURBO, 95/95	R$ 27.020,00	R$ 2.200,00	R$ 8.100,00	R$ 8.100,00	29,98%	003048-1	
13	FIAT/UNO MILLE FIRE, 03/04	R$ 11.458,00	R$ 650,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	26,18%	001162-2	Conjunto alfa numerico identificador do chassis totalmente destruido pela corrosão, será necessária remarcação por conta do arrematante
14	VW/GOL 1.0, 06/06	R$ 15.884,00	R$ 1.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	26,44%	005231-0	Motor apresenta ausência de peças, lataria com avarias diversas, sem painel parte interior do veículo com avarias diversas, sem a ponta de eixo dianteira direita
15	VW/GOL 1.0, 06/06	R$ 15.884,00	R$ 900,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	22,03%	005231-0	Motor apresenta ausência de diversas peças, sem câmbio, lataria avariada, lanterna traseira quebrada,
16	VW/GOL 1.6 CITY, 04/04	R$ 17.703,00	R$ 1.500,00	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00	28,81%	005190-0	Lataria com avarias diversas, parte interna apresenta falta de tampa do porta luvas, falta maçaneta interna das duas portas, Sem a tampa da buzina no volante
17	VW/SAVEIRO 1.6, 06/06	R$ 24.235,00	R$ 2.200,00	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	29,71%	005194-2	Lataria com avarias diversas, tampa traseira amassada, sem as lanternas traseiras, Bancos rasgados, para choque traseiro quebrado
18	VW/GOL 1.0, 06/06	R$ 15.884,00	R$ 1.200,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	28,33%	005231-0	Lataria com avarias
24	VW/GOL 1.0, 06/06	R$ 15.884,00	R$ 900,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	23,92%	005231-0	Motor parcialmente desmontado, sem a parte de cima do cabeçote,
26	GM/CORSA ST, 02/02	R$ 15.843,00	R$ 1.000,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	28,40%	004213-7	Veículo com divergência na cor, consta no cadastro branco, regularização por conta do arrematante!
28	VW/SAVEIRO 1.6, 04/04	R$ 20.087,00	R$ 1.200,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	27,38%	005193-4	Motor inteiramente desmonado no interior do veículo, com divergência na cor, consta no cadastro branco, regularização por conta do arrematante!

29	FORD/PAMPA 1.8 L, 93/94	R$ 8.232,00	R$ 700,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	24,30%	003056-2	Veículo com chassis remarcado
34	HONDA/NXR150 BROS ESD, 04/04	R$ 5.191,00	R$ 550,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	28,90%	811068-9	

VEÍCULOS SUCATA PARA DESMONTE

Lote	Modelo	Valor Venal	Avaliação Sucata	Avaliação Documento	Lance Inicial	Observações
22	VW/KOMBI, 06/06	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	Veículo com chassis corroido, vestigio de solda elétrica em volta, motor com ausencia de peças, lataria com avarias diversas,
25	GM/S10 2.4 RONTAN AMB, 01/01	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00	Veículo era ambulancia e foi transformado em carroceria aberta, por esse motivo foi classificada com SUCATA, Motor parcialmente desmonatdo, sem a tampa do cabeçote, lataria com avarias diversas

EDSON CARLOS
CHEFE DO SETOR DE IPTU/ITBI

ERNESTO JOSÉ DESPONTI
MECÂNICO DE MAQUINA

JOSÉ LUIZ FERREIRA
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO

JOVANA DE MARCO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

JULIEN GIACOMELI
CHEFE DE SEGURANÇA DO TRABALHO

MARCELO RODRIGUES DE LARA
MECANICO DE AUTO

TIAGO LISBOA DE MORAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO





























