REQUERIMENTO Nº_____/2025

Requer à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) providências quanto às anomalias estruturais (trincas verticais, fissuras, degradação do concreto e exposição de armaduras metálicas) verificadas em poste de energia localizado na Av. Tancredo Neves, na adjacência da academia SmartFit, bairro São Francisco, município de Ilhéus, que apresenta risco iminente à segurança da população.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 111, §3º, inciso X, art. 35, inciso XXVI, alínea c, art. 42, inciso IX, art. 83, inciso III e arts. 216 a 218 do Regimento Interno desta Casa, vem, requerer ao Exmº Presidente da Câmara Legislativa de Ilhéus que **encaminhe o presente requerimento à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, solicitando adoção de providências imediatas acerca da situação de poste que apresenta trincas verticais, fissuras, desagregação do concreto e exposição de armaduras metálicas, inclusive com transformador de grande porte apoiado sobre estrutura visivelmente comprometida.**

JUSTIFICATIVA



Com base em denúncias apresentadas por transeuntes, foi constatada a existência de anomalias estruturais em um poste localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro São Francisco, em Ilhéus/BA, conforme demonstram as imagens em anexo. Verificou-se que a estrutura apresenta trincas longitudinais e fissuras em sua superfície, ocasionando a desagregação do concreto e expondo as ferragens internas, já em processo de corrosão. O comprometimento torna-se ainda mais preocupante diante da presença de transformador de grande porte apoiado sobre o referido poste, o que agrava o risco de colapso. Além disso, foi observada a fixação de publicidade irregular, denotando ausência de fiscalização quanto ao uso adequado da estrutura.

Esse conjunto de fatores demonstra uma situação de risco iminente à segurança de pedestres, motoristas e moradores do entorno, que podem ser diretamente afetados em caso de queda, além da possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica. A

urgência da intervenção justifica-se, portanto, pela necessidade de garantir a preservação da vida humana, a integridade patrimonial e a regularidade dos serviços públicos essenciais.

Diante disso, requer-se que a COELBA adote medidas imediatas de reparo ou substituição da estrutura, de modo a eliminar o risco de colapso e assegurar a continuidade do fornecimento de energia com segurança. Espera-se, ainda, que tais providências sejam executadas em caráter emergencial, considerando a gravidade da situação registrada e devidamente documentada neste requerimento.

Dessa forma, confiante nos bons préstimos, aguardo retorno do quanto requerido.


Atenciosamente,

Plenário Gilberto Filhardo, em 22 de setembro de 2025

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador do Município de Ilhéus/BA

IMAGENS ANEXAS DA SITUAÇÃO DA LOCALIDADE EM QUESTÃO





Poste localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2616, bairro São Francisco – Ilhéus/BA, apresentando fissuras verticais e danos visíveis em sua estrutura de concreto.





Poste localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2005, bairro São Francisco – Ilhéus/BA, com base deteriorada e ferragens expostas, além de publicidade irregular afixada em sua superfície.