CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÁ

CNPJ 01.621.772/0001-03

INDICAÇÃO CMG/2018/045

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Goianá

O Vereador que ao final subscreve requer, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Goianá Estevam de Assis Barreiros, o seguinte pedido de providência:

Sejam tomadas as medidas e providências necessárias a fim de ser realizado reparo no piso da Ponte do Campelo.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação já foi apresenta em várias outras oportunidades em mandatos anteriores, porém, a solução ainda não foi implementada. O piso da ponte está com buracos e algumas a ferragem estrutural está aparente.

Se nada for feito o reparo que é apenas para o piso passará a ser de grandes proporções, pois poderá haver o comprometimento da estrutura geral do piso podendo causar, inclusive, a interdição da ponte em razão da falta de segurança para o trânsito de veículos. Vale ressaltar é comum o trânsito de veículos pesados (caminhão com carga).

O que já foi feito pelas administrações anteriores foi apenas tapar alguns buracos com pó de pedra, e referido material já não está mais presente, pois se esvaiu com o efeito da erosão.

No período de chuvas as dificuldades para o trânsito de veículos se intensificam vez que o barro ficam acumulado no leito da ponte e ao final, só aumenta os danos no piso com a constante presença de umidade.

Embora o Requerente não possua capacidade técnica para aferir qual a melhor medida a ser adotada, fácil concluir, o problema somente será de fato resolvido com a aplicação de uma boa camada de asfalto e aguardamos dessa administração seja o problema enfrentado e solucionado como a gravidade o exige.

Sala de Reuniões Vereador João Batista Ribeiro
Câmara Municipal de Goianá
04 de maio de 2018

Roberto Nogueira
Vereador