Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 13/11/2017
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1089, DE 2017.
(Autor: Vereador Dr. Bocasanta/PROS)

Excelentíssimo Senhor Presidente.

O Vereador Dr. Bocasanta, em conformidade com o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe, depois de lido no pequeno expediente da Sessão Ordinária, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal de Obras Públicas - SESOP realize estudos para "tapa buraco" na Rua Souza Naves Sul, próximo ao número 950, no Bairro Montreal.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 10 de outubro de 2017.

Dr. Bocasanta
Vereador/PROS

Justificação,

A presente indicação tem como objetivo, amenizar os problemas encontrados na rua supramencionada, tendo em vista que na via a pavimentação encontra-se danificada podendo causar acidentes de proporções consideráveis.

Solicitamos, portanto, as providências e medidas cabíveis a solução do problema.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA