Indicação n.° 327/2009

Senhor Presidente:

INDICO ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia casa de Leis, que adote as medidas necessárias junto ao setor competente da municipalidade no sentido de que sejam refeitas as valetas para escoamento de águas pluviais nos seguintes cruzamentos:

a) Rua Brasil com Antonio Rodrigues de Barros;
b) Rua Bahia com Belo Horizonte;
c) Rua Leordino Silva Costa com Duque de Caxias;
d) Rua Januário Bonito com Brasil, e.
e) Rua Martin Afonso com Dr.Gastão Vidigal.

As valetas existentes nos referidos cruzamentos já se transformaram em buracos que estão trazendo riscos para a segurança do trânsito. O acabamento de concreto dessas valetas se soltou com o tempo e pela ação das águas, necessitando o restabelecimento de forma regular e segura.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 6 de julho de 2009

José Antonio Pedretti
= Vereador – PMDB =