INDICAÇÃO Nº 281/2017

MESA DIRETORA

REPARO NA RUA ALEMANHA

DISPOSITIVO REGIMENTAL: ARTIGO 204

O Vereador que esta subscreve propõe ao Chefe do Executivo Municipal, proceder junto à Secretaria Municipal competente, em caráter de urgência, a realização de reparo na Rua Alemanha, esquina com a rua Dinamarca.

JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessária a presente indicação, visto que o buraco existente na mencionada rua tem um tamanho considerável e está localizado próximo à grade do bueiro de escoamento de água.
Importante ressaltar que o referido bueiro, coberto pela grade, se estende por toda a rua, podendo assim causar danos a pedestres, carros e motos.

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2017

Pastora Sônia Andrade
Vereador

RECEBIDO EM: 02/10/2017 PRESIDENTE: _____
DESPACHO: ENCAMINHE-SE