

INDICAÇÃO N. 413/2025

Indica ao senhor Prefeito que, por meio da Secretaria competente, providencie execução da obra de manilhamento com tubulação em concreto armado com diâmetro de 2 (dois) metros, com o objetivo de melhorar o escoamento e o fluxo das águas pluviais na vala localizada na Rua 2.600 Imburana, s/n, bairro Pontal do Norte.

Justificativa:

A presente indicação tem por objetivo atender a uma necessidade urgente da comunidade local, uma vez que o acúmulo e o escoamento inadequado das águas pluviais têm causado transtornos e risco de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. Ressalta-se que, em 2020, foi emitido o Relatório Técnico de Estudo Hidrológico da área, o qual autoriza a realização da obra pública e destaca sua importância e necessidade para prevenir inundações e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. Diante do exposto, solicita-se que o Executivo adote as providências necessárias para a execução da referida obra o mais breve possível. Obs. Gostaria que fossem lidas as considerações finais do relatório, constante na foto abaixo.





BIOECO

RELATÓRIO TÉCNICO
Estudo Hidrológico

Objeto: Obra Pública
Rua 2.600, Balneário Recanto do Farol - Itapoá/SC

Joinville, novembro de 2020.


Estudo Hidrológico
Obra Pública – Rua 2.600, Itapoá/SC
26

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Técnico – Estudo Hidrológico realizado para amparar a execução de uma obra pública a ser executada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itapoá, para manilhamento de uma vala com tubulação de concreto armado na Rua 2.600, Balneário Recanto do Farol no município de Itapoá/SC, avaliou os aspectos físicos e socioambientais incidentes sobre a região de estudo.

Considerando as informações expostas anteriormente neste relatório, e vistoria realizada na área de estudo, conclui-se que a vala em questão trata-se de uma vala de drenagem, a qual recebe contribuição pluvial e de descarga de efluentes das residências do entorno.

Ressalta-se ainda que conforme dados pluviométricos levantados, o município de Itapoá/SC é um município chuvoso e que necessita de dispositivos de drenagem para evitar inundações e alagamentos.

Considerando ainda, que atualmente a saída da vala encontra-se estancada e sem fluxo, ocasionando o acúmulo de água parada no local e a possível proliferação de vetores na região, torna-se imprescindível a execução de tubulação para abertura do canal.

Por fim, salienta-se que os dados apresentados neste relatório foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, a partir de dados primários, obtidos *in loco* e dados secundários disponíveis pela Prefeitura Municipal de Itapoá, Entidades Governamentais e pela literatura científica.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, 17 de outubro de 2025.

Odinei da Silva – MDB
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), conforme o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).