PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9
Mov. 5

Carta GRFI 37/2023
Foz do Iguaçu, 30 de janeiro de 2023.

Exmo. Sr.
NEY PATRÍCIO
Presidente
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu – PR

Resposta ao Oficio 1684/2022 e a indicação 2406/2022

Presado Presidente

Atendendo ao pedido contido no ofício supracitado, onde se requer o reparo da tampa de uma caixa de passagem existente na Av. Brasil, Foz do Iguaçu, defronte ao número 1300, temos a informar que após vistoria técnica no local, constatamos não se tratar de dispositivo para água ou esgoto e sim trata-se de uma caixa de passagem de cabos telefonia e/ou lógica e por esse motivo deverá ser direcionado o presente pedido à empresa responsável para que realize os devidos reparos.

Atenciosamente

Assinado digitalmente
Nilton Luiz Perez Mollinari
Gerente Regional – GRFI

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;

2 – À disposição no SAPL

Em 06/02/2023

JOÃO MORALES
Presidente

Av. Brasil, 569 – Centro – CEP 85.851-000 – Fone (45) 35214600

***Missão**: Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.*
***Visão**: Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os Municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes.*
***Propósito**: Saúde e Sustentabilidade para a sociedade.*
***Política de Sustentabilidade:** Estabelecer diretrizes para Buscar a Sustentabilidade Ambiental e de Recursos Hídricos, a Responsabilidade Social e Econômica nas nossas atividades. Faça a leitura do QR code para ler na íntegra nossa Política de Sustentabilidade.*

Assinatura Avançada realizada por: **Nilton Luiz Perez Mollinari (XXX.244.859-XX)** em 30/01/2023 16:02 Local: SANEPAR/09171. Inserido ao protocolo **19.852.777-7** por: **Nilton Luiz Perez Mollinari** em: 30/01/2023 16:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5e661e163e5ab3d48b7c0174da94fade**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 10
Mov. 5

Abaixo seguem as fotos do local

Tampa da caixa rompida



Parte interna da caixa c/ cabos



Assinatura Avançada realizada por: **Nilton Luiz Perez Mollinari (XXX.244.859-XX)** em 30/01/2023 16:02 Local: SANEPAR/09171. Inserido ao protocolo **19.852.777-7** por: **Nilton Luiz Perez Mollinari** em: 30/01/2023 16:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5e661e163e5ab3d48b7c0174da94fade**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 10a
Mov. 5

Documento: **CA372023Resp16842022eP198527777.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Nilton Luiz Perez Mollinari (XXX.244.859-XX)** em 30/01/2023 16:02 Local: SANEPAR/09171.

Inserido ao protocolo **19.852.777-7** por: **Nilton Luiz Perez Mollinari** em: 30/01/2023 16:02.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
5e661e163e5ab3d48b7c0174da94fade.