



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Marcelino Ramos
Praça Padre Basso, 015, Centro, 99.800-000
(54) 3372-1623
camaramarcelinoramos@hotmail.com
www.marcelinoramos.rs.leg.br

Marcelino Ramos, 03 de outubro de 2022.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 38/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

O Vereador André Samuel Coelho vem através deste solicitar ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, realize ou busque junto ao DAER-RS a realização de conserto do *guard-rail* localizado junto à curva de acesso ao Santuário Salette, na ERS 331, bem como providencie sinalização adequada no local, com colocação de redutores de velocidade, como lombadas ou tachões.

JUSTIFICATIVA:

1. O *guard-rail* instalado no local foi danificado em um acidente ocorrido há aproximadamente seis meses e até o momento não foi consertado;
2. O *guard-rail* danificado e a ausência de redutores de velocidade podem causar outros acidentes graves e colocam em risco os moradores das adjacências;
3. A colocação de redutores de velocidade não demanda alto investimento e proporciona maior segurança aos usuários da via.

Atenciosamente,

André Samuel Coelho

Vereador do PDT